








**bg Ръководство за монтаж****et Paigaldusjuhend****hr Upute za montažu****hu Szerelési útmutató****kk Орнату туралы нұсқаулар****lt Montavimo instrukcija****lv Montāžas instrukcija****mk Упатство за монтажа****ro Instrucțiuni de montaj****sk Montážny návod****sl Navodila za montažo****sq Udhëzim për montim****sr Упутство о постављању****uk Інструкція з монтажу****1****2****3****4**



bg

### Трябва да спазвате следното

**Електрическо свързване:** само от концесиониран специалист. При неправилно свързване гарантията губи валидността си.

**Вграждане:** само професионално, при щети отговаря извършилият монтажа.

**Готоварски плот и печка:** само от една и съща марка и с еднаква точка за комбиниране.

**Зашитата при допир:** трябва да се гарантира чрез вграждането.

**Указание за монтаж:** да се спазва това на печката.

**Работен плот:** равен, изравнен, стабилен.

### Подготовка на кухненската мебел - фиг. 1

**Шкаф за вграждане:** устойчив на температури от най-малко 90 °C.

**Профил:** Минимално разстояние до страничните стени: 90 mm. След дейностите по изрязване от странете стружките.

**Отрязани плоскости:** залепете с устойчиво на топлина лепило.

### Свързване на готоварския плот - фиг. 2 и 3

Печката трябва да се свърже към мрежата, но да е без напрежение!

**Готоварският плот** да се постави както е показано на фиг. 2.

1. Завинтете **защитния проводник PE (зелено/жълто)** на готоварския плот към мястоот на заземяване на печката.

2. **Щепселът за котлоните** да се пъхне в печката, вж. фигура 3. Цветът на предния проводник трябва да съответства на цветовото обозначение на стикера. Изпъкналата част **N** на щепсела трябва да сочи наляво.

### Поставете готоварския плот - фиг. 4

**Проводници:** при вграждане не ги захващайте.

Притиснете готоварския плот в застопоряването.

**Облицовани плотове:** упътните фугите със силиконов каучук.

**Използване на готоварския плот при наличен профил на работния плот с 500 mm дълбочина - фиг. 5**

1. Маркирайте средата на профила

2. Поставете готоварския плот

3. Изравнете маркиранията в рамката на готоварския плот и профила

4. Притиснете готоварския плот.

### Демонтаж на готоварския плот

Изключете уреда от напрежението.

Изтеглете леко печката. Изключете щепсела за котлоните. Накрая махнете **защитния проводник PE (зелено/жълто)** от заземявания винт.

Избутайте готоварския плот отдолу.

et

### Oluline teave

**Elektrühendus:** lasta teha elektriaala asjatundjal. Vale ühenduse korral kustub seadmele antud garantii.

**Paigaldamine:** järgida nõudeid, kahjustuste korral kannab vastutust paigaldaja.

**Pliidiplaat ja ahi:** peavad olema ühte marki ja varustatud identse kombinatsioonipunktiga.

**Puutekaitse:** tuleb tagada sisseehitamisega.

**Paigaldusjuhend:** järgida ahju paigaldusjuhendit.

**Töötasapind:** ühetasane, horisontaalne, stabiilne.

### Mööbli ettevalmistamine - joonis 1

**Integreeritav mööbel:** peab taluma vähemalt 90 °C temperatuuri.

**Väljalõige:** minimaalne kaugus kulgseinteni: 90 mm.

Pärast väljalõigete tegemist eemaldada saepuru ja laastud.

**Lõikepinnad:** töödelda kuumuskindlalt.

### Pliidiplaadi ühendamine vooluvõrku - joonised 2 ja 3

Ahi peab olema vooluvõrguga ühendatud, kuid pingestamata!

Asetage **pliidiplaat** nii, nagu kujutatud joonisel 2.

1. Kruvige pliidiplaadi **kaitsejuhe PE (roheline/kollane)** ahju maandamiskohta .

2. Ühendage **keedualade pistik** ahjuga, vt joonist 3. Eesmisse juhtme värv peab ühtima kleebise värvikoodiga. Pistiku nina **N** peab olema suunatud vasakule.

### Pliidiplaadi paigaldamine - joonis 4

**Juhtmed:** ei tohi paigaldamisel kinni kihluda.

Suruge pliidiplaat kohale.

**Plaaditud tööpinnad:** tihendage plaatide vuugid silikoontautšukiga.

**Pliidiplaadi paigaldamine olemasoleva 500mm sügavuse töötasapinna väljalõikesse - joonis 5**

1. Märgistada väljalõike keskpunkt

2. Asetada pliidiplaat peale

3. Seada pliidiplaadi raami ja väljalõike märgistused kohakuti

4. Suruda pliidiplaat sisse.

### Pliidiplaadi mahavõtmine

Lahutage seade vooluvõrgust.

Tõmmake ahju pisut eemale. Ühendage lahti pliidiplaadi võrgupistik. Lõpuks lahutage kaitsejuhe **PE (roheline/kollane)** maanduskruvi küljest.

Suruge pliidiplaat alt välja.

## Morate paziti

**Električni priključak:** samo od strane ovlaštenog stručnjaka. Kod neispravnog priključka gubi se jamstvo.

**Ugradnja:** samo stručna, u slučaju oštećenja jamči monter.

**Ploča za kuhanje i štednjak:** samo iste marke i s istom kombiniranom točkom.

**Zaštita od dodira:** valja osigurati kod ugradnje.

**Uputa za montažu:** pridržavajte se upute za montažu štednjaka.

**Radna ploča:** ravna, vodoravna, stabilna.

## Priprema elementa - slika 1

**Ugradbeni element:** postojan na temperaturu od najmanje 90 °C.

**Irez:** najmanji razmak od bočnih stijenki: 90 mm.

Nakon izrezivanja uklonite strugotine.

**Rezane plohe:** zabrtvite na način da su postojane na toplinu.

## Priklučivanje ploče za kuhanje - slika 2 i 3

Štednjak mora biti priključen na mrežu, ali odvojen s napona!

**Ploču za kuhanje** odložite kako je prikazano na slici 2.

**1. Zaštitni vodič PE (zeleno/žuti)** ploče za kuhanje pričvrstite na uzemljenje štednjaka.

**2. Utikač kuhališta** utaknite u štednjak, vidi sliku 3. Boja prednjeg voda mora se podudarati s oznakom boje na naljepnici. Nos **N** utikača mora biti okrenut ulijevo.

## Umetanje ploče za kuhanje - slika 4

**Vodovi:** prilikom ugradnje pazite da se vodovi ne prikliješte.

Ploču za kuhanje utisnite u rez.

**Radne ploče obložene keramičkim pločicama:** fuge zabrtvite silikonskim kaučukom.

## Umetanje ploče za kuhanje u rez u radnoj ploči dubine 500mm - slika 5

1. Označavanje sredine rezra

2. Postavljanje ploče za kuhanje

3. Centriranje oznaka na okviru ploče za kuhanje i rezu

4. Utisnite ploču za kuhanje.

## Izgradnja ploče za kuhanje

Odvjrite uredaj s napona.

Malo izvucite štednjak. Odvojite utikač kuhališta. Na kraju odvrnите zaštitni vodič **PE** (zeleno/žuti) s vijkom za uzemljenje.

Ploču za kuhanje istisnite odozdo.

## Ügyelnie kell az alábbiakra

**Elektromos csatlakoztatás:** csak hivatalos engedéllyel rendelkező szakember által. Hibás csatlakoztatás esetén a garancia elvész.

**Beszerelés:** csak szakszerűen, az okozott károkért a szerelő felel.

**Főzőfelület és tűzhely:** csak ugyanazt a márkat ugyanazzal a kombinációs ponttal csatlakoztassa.

**Érintésvédelem:** a beszereléssel biztosítani kell.

**Tűzhely összeszerelési útmutatója:** tartsa be az abban foglaltakat.

**Munkalap:** sík, vízszintes, stabil.

## Bútor előkészítése- 1. ábra

**Beépített bútor:** legalább 90 °C-ig hőálló.

**Kivágás:** minimális távolság az oldalsó falaktól: 90 mm. A kivágási munkák után távolítsa el a forgácsot.

**Vágási felületek:** Hőálló módon zárja le.

## Főzőfelület csatlakoztatása - 2. és 3. ábra

A tűzhely legyen a hálozatba csatlakoztatva, de legyen feszültségmentes!

A **főzőfelületet** a 2. ábrának megfelelően állítsa be.

**1. A főzőfelület védőföld-vezetékét PE (zöld/sárga)** csavarozza fel a tűzhely földelési pontjába .

**2. A főzőhely dugóját** csatlakoztassa a tűzhelyhez, lásd 3. ábra. Az előülső vezeték színének meg kell egyeznie a ragasztott címke színjelölésével. A csatlakozódugó bütykének **N** bal felé kell mutatnia.

## Főzőfelület behelyezése - 4. ábra

**Vezetékek:** beszerelés során ne csíptesse be.

Nyomja a főzőfelületet a bevágásba.

**Csempézett munkalapok:** a csempefugákat tömítse szilikonnal.

**Főzőfelület behelyezése már meglévő, 500 mm mélységű munkalap-kivágás esetén - 5. ábra**

1. Jelölje meg a kivágás közepét.

2. Helyezze rá a főzőfelületet.

3. A főzőfelület keretén és a kivágáson lévő jelölést igazítsa össze.

4. Nyomja be a főzőfelületet.

## Főzőfelület kiszerelese

Feszültségmentesítse a készüléket.

A tűzhelyet kissé húzza ki. Válassza le a főzőhely dugóját. Végül válassza le a **PE** védővezetéket (zöld/sárga) a földelőcsavarrról.

A főzőfelületet alulról nyomja kifelé.

## Осыны ескеру қажет

**Электр желеңе қосу:** тек жіберілген маман арқылы. Қосы дұрыс болмаса кепілдік өшеді.

**Кірістіру:** тек тиісті ретте, зияндарда орнатушы жауапкер болады.

**Пісіру панелі мен плита:** тек бірдей сауда белгісі мен бірдей комбинациялық пунктінен.

**Тиуден қорға:** Орнатуда тиу қорғауын камтамасыз ету керек.

**Плитаның орнату нұсқаулығын** ескерініз.

**Жұмыс тақтасы:** тегіс, көлденен, түракты.

## Жиһаз дайындау - 1-сурет

**Кірістірілетін жиһаз:** Олар кемінде 90 °C дейін температурага шыдамды болуы керек.

**Кесік:** Жан қабырғаларға дейін ен қысқа ұзақтық: 90 мм.

Кесу жұмыстарынан соң жонқаларды жойыныз.

**Кесік аймақтары:** ыстықка шыдайтын етіп тығызданыз.

## Пісіру панелін қосу - 2- мен 3-сурет

Плитаны желіге қосып тоқсыз етіңіз!

**Пісіру панелін 2-суреттегідей қойыңыз.**

**1. Қорғаыш сым PE (жасыл/сары)** пісіру панелінде плитаның жерге қосу жайында бұрап бекітіңіз.

**2. Конфоркалар айырын** плитаға салу, 3-суретті қарандыз. Алғы сымдың түсі жапсырманың түстік белгілеріне сай болуы керек. Айыр N дәнесін солға көрсету керек.

## Пісіру панелін орнатып қосу - 4-сурет

**Сымдар:** орнатуда қыспанаңыз.

Пісіру панелін тесігіне басыңыз.

**Плита салынған жұмыс тақталары:** Плита жіктерін силикондық каучукпен тығыздығыз.

**Тереңдігі 500 мм жұмыс тақтасының кесігінде пісіру панелін орнату - 5-сурет**

1. Кесік ортасын белгілеу

2. Пісіру панелін орнату

3. Пісіру панелінің рамасы мен кесіктегі белгілерді сәйкестендірініз

4. Пісіру панелін басып қойыңыз.

## Пісіру панелін шешу

Құрылғыны кернеуден босату.

Плитаны аздып тартыңыз. Конфоркалар айырларын шығарыңыз.

Алдымен PE қорғаыш сымын (жасыл/сары) жерге қосу

бұрандасынан ажыратыңыз.

Пісіру панелін астынан басып шығарыңыз.

## I қ қ ә түрите atkreipti dēmesj

**Elektros prijungimas:** prijungti gali tik igaliotasis specialistas. Netinkamai prijungus, garantija netenka galios.

**Montavimas:** tik tinkamai; už žalą atsako montuotojas.

**Kaitlenté ir viryklé:** tik to paties prekinio ženklo ir su vienodu kombinacijų tašku.

**Apsauga nuo prisilietimo:** įmontuojant turi būti užtikrinta apsauga, kad kas nors neprisiliestų.

**Montavimo instrukcijos:** būtina laikytis viryklés montavimo instrukcijos.

**Stalviršis:** lygus, horizontalus, stabilus.

## Baldų paruošimas – 1 pav.

**Baldai, i kuriuos montuojama:** atsparūs bent 90 °C temperatūrai.

**Anga:** mažiausias atstumas iki šoninių sienų: 90 mm.

Baigę pjaustyti pašalinkite pjovenas.

**Pjūvio paviršiai:** padenkite karščiui atsparia danga.

## Kaitlentés prijungimas – 2 ir 3 pav.

Viryklé turi būti prijungta prie tinklo, tačiau jai negali būti tiekiamā įtampa!

**Kaitlenté** padékite, kaip parodyta 2 pav.

**1. Kaitlentés apsauginę jungti PE (žalias / geltonas)** prisukite prie viryklés įžeminimo vietas .

**2. Ikiškite viryklés** kaitviečių kištukus, žr. 3 pav. Priekino laido spalva turi atitiktī lipduko spalvą. Kištuko galiukas N turi būti nukreiptas į kairę pusę.

## Kaitlentés įstatymas – 4 pav.

**Laidai:** įmontuodami neprispauskite laidų.

Kaitlenté įspauskite į fiksatorių.

**Plytelémis apklijuoti stalviršiai:** į siūles tarp plytelų įpilkite silikoninio kaučiuko.

**Kaitlentés įstatymas, kai stalviršio išpjovos gylis 500 mm – 5 pav.**

1. Pažymėkite išpjovos centrą.

2. Uždékite kaitlentę.

3. Išlygiuokite kaitlentés rémo ir išpjovos žymas.

4. Įspauskite kaitlentę.

## Kaitlentés išmontavimas

Išjunkite prietaise įtampa.

Šiek tiek ištraukite viryklę. Ištraukite kaitviečių kištuka. Galiausiai atjunkite apsauginį laidą PE (žalia / geltona) nuo įžeminimo varžto. Kaitlenté išimkite spausdami iš apačios.

## Kas jāņem vērā

**Strāvas pieslēgums:** atlauts veikt tikai profesionālam elektriķim. Nepareiza pieslēguma dēļ garantija zaudē spēku.

**Iebūve:** atlauts veikt tikai sertificētam speciālistam, par bojājumiem atbildību uzņemas montētājs.

**Sildvirsmas un krāsns:** izmantojiet tikai vienāda zīmola un vienāda kombinācijas punkta ierīces.

Montējot jānodrošina **aizsardzība pret pieskaršanos.**

Ievērojiet krāsns **montāzas pamācību.**

**Darba plāksne:** līdzsena, horizontāla, stabila.

## Mēbeles sagatavošana – 1. att.

**Iebūvējamā mēbele:** jābūt noturīgai pret vismaz 90 °C temperatūru.

**Izgriezums:** minimālais attālums līdz sānu sienām: 90 mm.

Pec piegriešanas darbiem notīriet skaidas.

**Griezuma virsmas:** pārkājiet ar karstumizturīgu materiālu.

## Sildvirsmas pievienošana, 2. un 3. attēls.

Krāsnī jābūt pieslēgtai strāvas tīklam, bet bez sprieguma!

Novietojiet **sildvirsmu**, kā parādīts 2. attēlā.

1. Pieskrūvējiet sildvirsmas **PE aizsargvadu (zaļš/dzeltenš)** pie krāsns zemējuma vietas

2. Iespārdujet **sildvirsmas spraudni** krāsnī, skatiet 3. attēlu.

Priekšējā vada krāsai jāsaskan ar uzlīmes krāsu kodu. Spraudņa izvadam **N** jābūt vērstam pa kreisi.

## Sildvirsmas ievietošana, 4. attēls

Montāzas laikā nesaspiediet **vadus**.

Iespiediet sildvirsmu fiksācijas vietā.

**Fližētas darba virsmas:** fližu šuves noblīvējiet ar silikona kaučuku.

Ievietojiet sildvirsmu 500 mm dzīļā virtuves virsmas izgriezumā (skat. 5. attēlu).

1. Atzīmējiet izgriezuma vidu

2. Sildvirsmas uzstādišana

3. Nolīmeņojiet sildvirsmas rāmja un izgriezuma atzīmes

4. Sildvirsmas iestiprināšana.

## Sildvirsmas izņemšana

Atvienojiet iekārtu no strāvas.

Nedaudz atvīrziel plīti. Atvienojiet sildvirsmas spraudni. Visbeidzot atvienojiet aizsargvadu **PE** (zaļš/dzeltenš) no zemējuma skrūves.

Izņemiet sildvirsmu, izspiežot to no apakšas.

## Мора да внимавате на следново

**Електричен приклучок:** само од страна на стручно лице. При погрешно приклучување, гаранцијата не важи.

**Монтажа:** само од страна на стручно лице, при штети одговора монтерот.

**Поле за готвење и шпорет:** само од истата марка и со иста точка на комбинација.

**Заштита од допирање:** мора да се обезбеди за време на монтажата.

Внимавајте на **Упатството за монтажа:** на шпоретот.

**Работна плоча:** рамна, хоризонтална, стабилна.

## Подготовка на мебелот - слика 1

**Монтажни кујнски елементи:** отпорност на најмалку 90 °C.

**Изрез:** Најмало растојание кон страничните сидови: 90 mm.

По сечењето, отстранете ги струготините.

**Површините за сечење:** запечатете ги така да бидат отпорни на топлина.

## Приклучете го полето за готвење - Слика 2 и 3

Шпоретот мора да биде приклучен на мрежа, но без напон!

Поставете го **полето за готвење** како што е прикажано на слика 2.

1. **Заштитниот спроводник PE (зелено-жолт)** на полето за готвење прикачете го на местото на заземување на шпоретот.

2. Приклучете го **приклучокот за рингли** на шпоретот, види слика 3. Бојата на предниот кабел мора да се совпаѓа со ознаката за боја на налепницата. Клунот **N** на приклучокот мора да покажува на левата страна.

## Поставување на полето за готвење - Слика 4

**Кабли:** не ги заглавувајте при монтажата.

Притиснете го полето за готвење додека не се вклопи.

**Попложени работни плочи:** Поставете силиконски каучук во фугите на плочките за да дихтува добро.

**Поставете го полето за готвење доколку има изрез на работната плоча со 500mm длабочина - слика 5**

1. Означете ја средината на изрезот

2. Поставете го полето за готвење

3. Подредете ги ознаките на рамките на полето за готвење и изрезот

4. Притиснете го полето за готвење.

## Демонтирање на полето за готвење

Исклучете го уредот од струја.

Извлечете го малку шпоретот. Извадете го приклучокот за ринглите. На крај олабавете го заштитниот спроводник **PE** (зелено-жолт) од шрафот за заземување.

Притиснете го полето за готвење од долу кон надвор.

## Trebuie să respectați următoarele

**Racordul electric:** numai de către specialist autorizat. În cazul unei conectări eronate, garanția nu mai este valabilă.

**Montare:** doar în mod profesional, în cazul daunelor, răspunde montatorul.

**Plita și mașina de gătit:** numai de aceeași marcă și cu același punct de combinare.

**Protecția la atingere:** trebuie să fie asigurată prin montaj.

**Instrucțiunile de montaj:** respectați instrucțiunile de montaj ale mașinii de gătit.

**Placă de lucru:** plană, orizontală, stabilă.

## Pregătirea mobilei - Figura 2

**Mobilă încorporată:** rezistentă la temperaturi de cel puțin 90 °C.

**Decupaj:** Distanță minimă până la pereții laterală: 90 mm.

Îndepărtați șpanul după lucrările de decupare.

**Suprafețe decupate:** izolați suprafețele rezistente la căldură.

## Conecțarea plitei - figura 2 și 3

Mașina de gătit trebuie să fie conectată la rețea, dar să nu fie sub tensiune!

Așezați **plita** ca în figura 2.

1. Înșurubați **conductorul de protecție PE (verde/galben)** al plitei la punctul de legare la pământ  $\oplus$  al mașinii de gătit.

2. Introduceți **fișa pozitilor de fierbere** la mașina de gătit, vezi figura 3. Culoarea cablului din față trebuie să coincidă cu marcajul de culoare al etichetei adezive. Ciocul **N** al fișei trebuie să indice spre stânga.

## Introducerea plitei - figura 4

**Cabluri:** nu le blocați la montare.

Împingeți plita până în poziția de blocare.

**Plăci de lucru îmbrăcate cu faianță:** etanșați îmbinările faianței cu cauciuc siliconat.

**Instalați plita la un decupaj existent al placilor de lucru cu adâncime de 500mm - imaginea 5**

1. Marcați centrul decupajului

2. Așezați plita

3. Aliniați marcajele pentru cadrul plitei și decupaj

4. Apăsați plita.

## Demontarea plitei

Deconectați aparatul de la rețea electrică.

Trageți puțin în afară mașina de gătit. Deconectați ștecherul plitei.

La final deconectați conductorul de pământare **PE** (verde/galben) de la șurubul de pământare.

Împingeți plita de jos în sus.

## Na čo musíte dbať

**Elektrické pripojenie:** smie vykonať výhradne koncesovaný odborník. Pri nesprávnom pripojení zaniká záruka na výrobok.

**Montáž:** musí byť vykonaná odborne, za prípadné škody zodpovedá montážny pracovník.

**Varný panel a sporák:** musia byť od rovnakého výrobcu a musia mať rovnaké kombinačné označenie.

**Ochrana proti dotyku:** musí byť zabezpečená odbornou inštaláciou.

**Návod na montáž:** výrobcu dodržiavajte.

**Pracovná doska:** rovná, vodorovná, stabilná.

## Príprava nábytku - obrázok 1

**Kuchynská linka:** tepelne odolná minimálne do 90 °C.

**Výrez:** minimálna vzdialenosť od bočných stien: 90 mm.

Po vyrezávacích práciach odstráňte hobliny.

**Plochy po výreze:** ošetrte tak, aby boli tepelne odolné.

## Pripojenie varného panela - obrázok 2 a 3

Sporák musí byť pripojený k sieti, ale nesmie byť pod napätiom!

**Varný panel** položte ako na obrázku 2.

1. **Ochranný vodič PE (zeleno-žltý)** varného panela priskrutkujte k uzemneniu  $\ominus$  sporáku.

2. **Zástrčku varných zón** zasuňte do sporáka, pozri obrázok 3. Farba predného vodiča musí zodpovedať farebnému označeniu nálepky. Výstupok **N** zástrčky musí ukazovať doľava.

## Vloženie varného panela – obrázok 4

**Vedenia:** nezaseknite pri montáži.

Varný panel vtlačte až na doraz.

**Obkladané pracovné dosky:** škáry medzi obkladačkami utesnite silikónovým tmelom.

**Vloženie varného panela do existujúceho výrezu v pracovnej doske s hĺbkou 500 mm - obrázok 5**

1. Označte stred výrezu

2. Osadte varný panel

3. Vyrovnejte značky na ráme varného panela podľa výrezu

4. Varný panel zatlačte.

## Demontáž varného panela

Spotrebič odpojte od napätiá.

Sporák povytiahnite. Vytiahnite zástrčku varných zón. Nakoniec uvoľnite ochranný vodič **PE** (zelený/žltý) z uzemňovacej skrutky.

Varný panel zdola vtlačte.

## Na kaj morate biti pozorni

**Priklučitev na električno omrežje:** izvede jo lahko samo pooblaščeni serviser. V primeru napačnega priklopa garancija preneha veljati.

**Vgradnja:** izvede jo lahko samo strokovnjak, za morebitno škodo je odgovoren monter.

**Kuhalna plošča in pečica:** lahko sta samo iste znamke in z istim spojnim mestom.

**Zaščita pred dotikom:** zagotovljena mora biti pri vgradnji.

**Navodila za namestitev:** upoštevajte navodila za pečico.

**Delovni pult:** biti mora raven, v vodoravni legi in nepremičen.

### Priprava pohištva - slika 1

**Vgradno pohištvo:** odporno mora biti na temperaturo do najmanj 90 °C.

**Irez:** razdalja od stranic mora znašati najmanj: 90 mm.

Po izrezovanju odstranite žagovino.

**Ploskve izrezov:** zaščitite jih s topotno-obstojnim premazom.

### Priklučitev kuhalne plošče - slika 2 in 3

Pečica mora biti priključena na omrežje, vendar ne sme biti pod napetostjo!

**Kuhalno ploščo** odložite, kot je to prikazano na sliki 2.

1. Privijte **ozemljitveni (zeleno-rumeni) vodnik PE** kuhalne plošče na ozemljitveni prikluček  na pečici.

2. **Vtič kuhalnika** priklopite na pečico, glejte sliko 3. Barva prednjega kabla se mora ujemati z barvno oznako nalepke. Nastavek **N** vtiča mora biti usmerjen v levo.

### Namestitev kuhalne plošče - slika 4

**Napeljava:** pazite, da jo pri vgradnji ne stisnete.

Kuhalno ploščo vstavite v rez.

**Delovni pulti, obloženi s keramičnimi ploščicami:** zatesnite fuge s silikonskim kitom.

### Kuhalno ploščo namestite pri rez v delovnem pultu z globino 500 mm - slika 5

1. Označite sredino rezala

2. Kuhalno ploščo postavite na rez.

3. Naravnajte oznake robov kuhalne plošče in rezala

4. Vstavite kuhalno ploščo.

### Demontaža kuhalne plošče

Aparat odklopite z električnega napajanja.

Pečico nekoliko povlecite navzven. Vtič kuhalnika izvlecite iz vtičnice. Nazadnje odvijte zaščitni vod **PE** (zelen/rumen) z vijaka ozemljitvenega priklučka.

Potisnite kuhalno ploščo s spodnje strani navzgor.

## Duhet tē bëni kujdes

**Lidhjet elektrike:** vetēm nga një specialist i autorizuar. Në rast lidhjeje tē gabuar, garancia zhvlerësohet.

**Montimi:** vetēm nē ményrë tē specializuar, nē rast defektes e mban përgjegjësinë montuesi.

**Plani i gatimit dhe soba:** vetēm tē tē njëjtës markë dhe me tē njëjtën pikë ndërlidhjeje.

**Mbrojtja nga goditja elektrike:** duhet tē sigurohet gjatë montimit.

**Udhëzuesin e montimit:** tē sobës respektojeni.

**Plani i punës:** i sheshtë, horizontal, i qëndrueshëm.

### Përgatisni mobiliet -Figura 1

**Mobilia inkaso:** e qëndrueshme ndaj temperaturave prej tē paktën 90 °C.

**Zgavra:** Distanca minimale nga muret anësorë: 90 mm.

Pas prerjeve, laroni ciflat.

**Sipërfaqet e prera:** hermetizojini nē ményrë që t'i rezistojnë nxehtësisë.

### Lidhni planin e gatimit - figura 2 dhe 3

Soba duhet tē jetë e lidhur nē rrjet por duhet tē jetë pa tension!

**Planin e gatimit** hiqeni siç tregohet në figurën 2.

1. **Lidheni telin e tokëzuar PE (i gjelbër/i verdhë)** tē planit tē gatimit nē vendin e tokëzimit  tē sobës.

2. **Spinën e zonave të gatimit** futeni tek soba, shihni figurën 3. Ngjyra e kabllit tē përparmë duhet tē përputhet me ngjyrën e ngjithësit. Hundëza **N** e spinës duhet tē drejtohet majtas.

### Vendosni planin e gatimit - figura 4

**Kabllot:** gjatë montimit mos i ngatëroni me njëri-tjetrin.

Shtypeni planin e gatimit nē gremçin përkatës.

**Planet e punës me pllaka:** hermetizojeni me silikon kaučuk.

**Vendoseni planin e gatimit nē zgavrën ekzistuese tē planit tē punës me një thellësi 500 mm - figura 5**

1. Shënjoni mesin e zgavrës

2. Mbërrheni planin e gatimit

3. Bashkoni pikat e shënuara nē skajet e planit tē gatimit dhe tē zgavrës

4. Mbërrheni planin e gatimit.

### Çmtoni planin e gatimit

Shkëputni tensionin nga pajisja.

Nxirreni pak sobën. Shkëputni fishën e zonës së gatimit. Së fundi, lironi kabllin e tokës **PE** (i gjelbër/i verdhë) nga vida e tokëzimit.

## Na ovo morate da obratite pažnju

**Električni priključak:** da izvrši samo ovlašćeni stručnjak. U slučaju pogrešnog priključka gasi se garancija.

**Ugradnja: samo:** samo stručna, u slučaju oštećenja odgovara montažer.

**Ravna ploča za kuvanje i šporet:** samo iste marke i sa istom tačkom kombinacije.

**Zaštita od dodirivanja:** mora da bude zagarantovana ugradnjom.

**Uputstvo za montažu:** obratite pažnju na ono od šporeta.

**Radna ploča:** ravna, horizontalna, stabilna.

### Priprema nameštaja - slika 1

**Ugradni nameštaj:** otporan najmanje na temperaturu od 90 °C.

**Isečak:** najmanji razmak do bočnih zidova: 90 mm.

Posle radova na isecanju uklonite opiljke.

**Sećene površine:** zapečatite ih materijalom koji je otporan na topotu.

### Priklučivanje ravne ploče za kuvanje - slika 2 i 3

Šporet mora da bude priključen na mrežu, ali bez napona!

**Ravnu ploču za kuvanje odložite kao na slici 2.**

**1. Zaštitni provodnik PE (zeleno/žuti)** ravne ploče za kuvanje zavrnete na mesto uzemljenja šporeta.

**2. Utikač za ringle** utaknite na šporet, videti sliku 3. Boja prednjeg kabla mora da se slaže sa oznakom boje na nalepnici. Vrh **N** utikača mora da pokazuje na levo.

### Umetanje ravne ploče za kuvanje - slika 4

**Kablovi:** nemojte da ih prikleštite prilikom ugradnje.

Ravnu ploču za kuvanje pritisnite u žleb.

**Pločaste radne ploče:** fuge pločica zaptijte silikonskim kaučukom.

### Umetanje ravne ploče za kuvanje, ako postoji isečak za radnu ploču sa 500 mm dubine - slika 5

1. Markiranje sredine isečka

2. Postavljanje ravne ploče za kuvanje

3. Ispravljanje markera za okvir ravne ploče za kuvanje i isečak

4. Utisnite ravnu ploču za kuvanje.

### Demontaža ravne ploče za kuvanje

Skinite uredaj s napona.

Malo izvucite šporet. Izvucite utikač za ringlu. Naposletku otpustite zaštitni provodnik **PE** (zeleni/žuti) sa zavrtnja za uzemljenje.

Ravnu ploču za kuvanje istisnite odozdo.

## Зверніть на це увагу

**Приєднання до електромережі:** тільки фахівець має право підключати прилад. У випадку неправильного підключення гарантійні умови втрачають свою силу.

**Вбудовування:** дозволяється проводити лише майстру; за пошкодження, які виникають через неправильне монтування, відповідальність несе майстер-монтажник.

**Плита та варильна поверхня:** лише однієї марки та з однаковим точками сумісності.

**Контактна безпека:** повинна бути забезпечена при монтажі.

**Інструкція з монтажу:** виконуйте вказівки виробника.

**Стільниця:** рівна, горизонтальна, стабільна.

### Підготовка меблів — мал 1

**Вбудовані меблі:** меблі повинні витримувати температуру щонайменше 90 °C.

**Виріз:** мінімальна відстань від отвору до бокових стінок: 90 мм. Після вирізання приберіть тирсу.

**Поверхні зрізу:** повинні бути жаростійкими.

### Встановлення та підключення варильної поверхні — мал. 2 та 3

Плита повинна бути приєднана до мережі, але не під напругою!

**Покладіть** варильну поверхню, як на мал. 2.

**1. Захисну проводку варильної поверхні PE (зеленого та жовтого кольору)** пригвинтіть у місці заземлення плити.

**2. Підключіть штекер конфорки** до плити, див. мал. 3. Колір проводу, що знаходиться попереду, повинен збігатися з кольоровим маркуванням етикетки-наклейки. Носик штекера **N** повинен вказувати ліворуч.

### Монтаж варильної поверхні - мал. 4

**Проводи:** не затискайте під час установки.

Встановіть варильну поверхню у пазі.

**Робоча поверхня, укрита кахлем:** заповніть шви між плиткою силіконовим каучуком.

### Встановлення варильної поверхні в стільниці при вирізі глибинною 500 mm - мал. 5

1. Відмітьте центр вирізу

2. Установіть варильну поверхню

3. Вирівняйте позначки рами варильної поверхні та вирізу

4. Притисніть варильну поверхню.

### Демонтаж варильної поверхні

Відключіть прилад від електромережі.

Трохи висуньте плиту. Від'єднайте штекери конфорок. Нарешті від'єднайте провід захисного заземлення **PE** (зелено-жовтий) від гвинта заземлення.

Натисніть на варильну поверхню знизу і витягніть її вгору.