



BOHREN
Lochtiefe und Lochdurchmesser
gemäss Tabelle.



PFAHL EINSETZEN
Schutzhandschuhe anziehen.



TRENNBÜGEL ENTFERNEN
durch Auseinanderziehen der
Beutelenden.



MISCHEN (20 SEK.)
durch wiederholtes Vor- und
Zurückziehen des Beutels um einen
stumpfen Gegenstand.



OFFNEN
an der markierten Stelle.



EINGIESSEN
und regelmässig um den Pfahl
verteilen.



PFAHL FESTHALTEN (3 Min.)
bis zur vollständigen Ausdehnung
des Kunstharzes.




KUNSTHARZ ENTFERNEN
(nach 10 Min.) mit einem Messer,
Spaten usw.



KUNSTHARZ ZUDECKEN
um vor der direkten Sonnenei-
strahlung zu schützen.



VOLLE BELASTBARKEIT
nach 90 Min.



QUIKSET[®]
PRO