



CARESSI®

Mounting Instructions-Montage Instructie


2ST200



A



B



Mounting steps:

- (1) Place the plastic socket pedestal in the corner and mark the drill holes.
- (2) Mount the pedestal with the screws 4.0 x 18mm.
- (3) Transfer the power cord to the main connection and make sure that the cable will not be damaged.
- (4) Mount the frontpanel to the pedestal using the black bolts.
- (5) Make the main connection.

Make sure the power supply is disconnected before carrying out.
Changes to the socket element or any cords and connections are prohibited.

Cleaning Instructions:

To avoid damage to the surface, please do not use abrasives and sponges!
Only use stainless steel suitable silicone-containing cleaner.
Only clean with damp cloth. Avoid water to enter the sockets!

Montage instructie:

- (1) Plaats de kunststof achterkant in de hoek en teken de boorgaten af.
- (2) Zet de achterkant vast met de schroeven 4.0 x 18.
- (3) Geleid de kabel zonder de mantel te beschadigen richting de hoofdaansluiting.
- (4) Monteer de voorkant en zet vast met de zwarte boutjes.
- (5) Sluit de stekker aan, en maak verbinding.

De stroom moet er af tijdens de montage.
Het is niet toegestaan om wijzigingen aan de kabels en verbindingen aan te brengen.

Schoonmaak instructie:

Om krassen te voorkomen, gebruik geen schuursponsjes.
Gebruik enkel schoonmaakmiddelen geschikt voor RVS.
Gebruik enkel een licht vochtige doek. Voorkom dat er water in de contactdozen komt!

Maximum total load: 3680 Watt.
The frontpanel and all sockets are grounded.


Maximale totale belasting: 3680 Watt.
De frontplaat en alle stopcontacten zijn geaard.




CARESSI®

Montageanleitung


2ST200



A



B



Maximale Gesamtlast: 3680 Watt.

Die Frontplatte und alle Steckdosen sind geerdet



Montageanleitung:

- (1) Legen Sie den Kunststoff Rücken in die Ecke und markieren sie die Bohrlöcher in der richtigen Position.
- (2) Befestigen Sie die Rückseite mit den Schrauben 4.0 x 18.
- (3) Verlegen Sie das Kabel zum Hauptanschluss, ohne den Mantel zu beschädigen.
- (4) Montieren Sie die Vorderseite und sichern Sie diese mit den schwarzen Schrauben.
- (5) Schliessen Sie den Stecker an und machen Sie damit den Verbindung.

Die Stromversorgung muss während der Montage ausgeschaltet werden.
Es ist nicht gestattet, Änderungen an den Kabeln und Verbindungen vorzunehmen.

Reinigungsanleitung:

Verwenden Sie keine Scheuerschwämme, um Kratzer zu vermeiden.
Verwenden Sie nur für Edelstahl geeignete Reinigungsmittel.
Verwenden Sie nur ein leicht feuchtes Tuch. Verhindern Sie, dass Wasser in die Steckdosen gelangt!