

AUSHÄRTEZEITEN – FIS SB

Temperatur im Verankerungsgrund	Verarbeitungszeit	Aushärtezeit
– 14 °C — – 10 °C	60 Min.	36 Std.
– 9 °C — – 5 °C	30 Min.	24 Std.
– 4 °C — ± 0 °C	20 Min.	8 Std.
+ 1 °C — + 5 °C	13 Min.	4 Std.
+ 6 °C — + 10 °C	9 Min.	120 Min.
+ 11 °C — + 20 °C	5 Min.	60 Min.
+ 21 °C — + 30 °C	4 Min.	45 Min.
+ 31 °C — + 40 °C	2 Min.	30 Min.