
























	Použitie	Montáž misky	Naložený	Polonaložený	Vložený	Slepý uhol	Úhlová situácia
	110°-Štandardný záves	INSERTA	103 307 203	103 307 209	103 307 215		
		Skrutky	103 307 205	103 307 211	103 307 216		
	110°-Špeciálny záves	INSERTA	103 307 220				
		Skrutky	103 307 221				
	107°-Štandardný záves	INSERTA					
		Skrutky					
	100°-Štandardný záves	Skrutky					
		Nalisování					
	170°-Záves s veľkým uhlom otvorenia	INSERTA					
		Skrutky					
	155°-Záves s veľkým uhlom otvorenia	INSERTA	103 307 180				
		Skrutky	103 307 232	103 311 436			
	95°-Záves pre profilové dverka 95°-Záves pre slepý uhol, vložený 95°-Záves pre hliníkové rámčeky	Skrutky	103 311 383	103 311 384	103 311 385		
		Skrutky				103 336 742	
		Skrutky	103 385 791				
	Záves CRISTALLO	Skrutky	103 314 531				
	Uhlová situácia +45°I	Skrutky					103 307 134
							
	Uhlová situácia +45°II	Skrutky					103 311 439
							
	Uhlová situácia +45°III	Skrutky					103 307 139
							
	Uhlová situácia +30°II	Skrutky					103 307 142
							
	Uhlová situácia +30°III	Skrutky					103 307 149
							
	Uhlová situácia +20°II	Skrutky					103 307 152
							
	Uhlová situácia +15°III	Skrutky					103 307 155
							
	Uhlová situácia -15°III	Skrutky					103 307 158
							
	Uhlová situácia -30°III	Skrutky					103 307 175
	Uhlová situácia -45°III	Skrutky					103 307 178